

SP-404MKII VERSION 4.04 UPDATE

Leistungsstarke neue Funktionen – kostenlos

EMBARGO/VERFÜGBAR AB 4. APRIL 2024 • 09:00 JST / 01:00 BST / 02:00 CET



PRODUKT-UPDATE-INFORMATION

STRENG VERTRAULICH

NUR FÜR HÄNDLER. NICHT FÜR DIE ÖFFENTLICHKEIT.

Verbesserte Performance, Workflow-Erweiterungen und leistungsstarke neue Funktionen für Produzenten, Performer und DJs

Zur Feier des 404 Day sowie als großes Dankeschön an die unglaubliche SP-404 Community aus Beatproduzenten und kreativen Musikern präsentieren wir das kostenlose SP-404MKII Update auf Version 4.04.

In der Version 4.04 bietet der SP-404MKII nicht nur eine verbesserte Performance, sondern auch diverse neue Workflow-Funktionen auf Basis von Rückmeldungen aus der SP-Community. Weiterhin beinhaltet das kostenlose Update zahlreiche Verbesserungen, mit denen die SP-404MKII zu einem noch mächtigeren Werkzeug für Live-Performer, DJs, Produzenten und alle anderen Anwender wird, die sich eine noch einfachere Integration in ihre DAW gewünscht haben.

SP-404MKII Version 4.04: Riesiges neues Feature-Set

HAUPTMERKMALE

- **Loop Capture**
(inspiriert vom SP-555 Looper)
- **Multipad-Export**
- **Koala App Integration**
- **Groove-Funktion**
(inspiriert vom VP-9000 VariPhrase)
- **Sound Generator**
- **Vorgegebene Anzahl an Takten für Sampling/Resampling**
- **TR-REC Microscope Editing**
- **Sample Merge**

MEHR HIGHLIGHTS

- **Bounce-Pattern-Ketten**
- **Konvertierung von SP-404SX/A Projekten** direkt im **SP-404MKII**
- **Pegelanzeige** beim Sampling
- **TR-REC Tap Recording**
- **Record ROLL**
- **Neue ROLL-Intervalle**
- **Import von SD-Karte im DJ-Modus**
- Mehr **chromatische Skalentypen**
- **Editieren von Sample- und Projektnamen** im SP-404MKII
- **Festlegen der Pad-Farbe pro Bank**
- **Neuer MFX – DJFX Delay**

UND MEHR!

- Importieren von Projektdateien über SD-Karte
- Pads ohne Sample-Zuweisung lassen sich ab sofort in Patterns aufzeichnen.
- Während des Sample-Imports/Exports können nun auch andere Aktionen durchgeführt werden.
- Externe MIDI-Steuerung von Aufnahme-Start/Stop
- Externe MIDI-Steuerung von EXT SRC
- Kopieren von Effektparametern durch FX Bus Swap
- FX BUS: "Gleicher Effekt"-Warnmeldung
- Zugriff auf Hilfswerkzeuge im Pattern-Modus
- Leere Pads im Bildschirmschoner-Modus nicht beleuchtet
- Fehlerbehebungen

Kunden können ihre SP-404MKII ab sofort auf Version 4.04 updaten. **Bitte stellen Sie sicher, Ihre Vorführmodelle ebenfalls mit dem Update zu versehen und aktualisieren Sie Ihre Produkt-Listings.**

**UPDATE
HERUNTERLADEN**

**HÄNDLER-
MATERIALIEN**